

令和4年度 西予市通学路安全対策箇所一覧表

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
1	明浜小学校	国道沿いの三叉路	横断歩道がなく危険である。	○			○		○		横断歩道の設置完了。
2	明浜小学校	市営多門寺団地付近	道の端にガードレール等がなく転落の危険がある。	○			○				ガードレール等の転落防止柵の設置について協議中。 安全指導により対応する。
3	明浜小学校	明浜小学校校門付近	路面と河川壁の高さがほぼ同じで転落の危険がある。	○			○				ガードレール設置完了。
4	明浜小学校	明浜小学校校門前の道路	ある程度の道幅があり、交通量も多い。車道外側線を設置してほしい。	○			○				車道外側線の設置完了。
5	明浜小学校	脇から大浦付近への海岸線道路	下校する児童が少ない。 →下校時にパトロールを希望		○				○		駐在所による登下校時のパトロールを行う。
6	明浜中学校	渡江トンネル	歩道が自歩道になっていない。	○					○		安全指導により対応する。 (注意して車道を通る)
7	明浜中学校	出荷場(狩浜-渡江)	歩道が自歩道になっていない。	○					○		安全指導により対応する。 (注意して車道を通る)
8	明浜中学校	明浜中学校	過去に、道具類の破損や消失が見られた。		○					○	駐在所、青バト等によるパトロールを行う。
9	明浜中学校	明浜中学校周辺	異常がないかパトロールしてほしい。		○		○				可能な範囲でパトロールを継続して行う。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
10	多田小学校	多田小付近	部分的に道幅が狭く、歩道がない。交差点の見通しが悪い。	○			○	○			安全指導により対応する。
11	多田小学校	東多田～信里	山側の樹木や雑草の除去及び側溝の沈殿物と雑草の除去(右側歩行の安全確保やマムシ対策として)が必要である。	○			○				雑草等の除去等、作業が終了している。
12	多田小学校	瀬戸～岡山～伊延	路側帯の樹木や雑草の除去(自転車の安全走行のため)が必要である。	○			○	○			雑草等の除去等、作業が終了している。
13	多田小学校	国道56号線自歩道及び歩道	自転車の安全走行のため、雑草や小石の除去が必要である。	○					○		雑草等の除去について、順次対応する。
14	多田小学校	伊延東多田交差点	通学路となっているが道幅が狭く、また国道56号線からの車両の通行量も多いため危険である。	○				○			車道の2車線化及び歩道設置が令和3年度末に完了。
15	多田小学校	大江交差点～菊地木材までの区間	人の目が届きにくい道が長い。(中学生の通学路、特に下校時)		○			○			可能な範囲でパトロールを継続して行う。
16	多田小学校	多田公民館付近	横断歩道表示が消えているため、補修が必要である。	○			○				横断歩道の補修完了。
17	中川小学校	中川小学校北門前	横断歩道・停止線が消えている。	○			○				横断歩道・停止線の補修完了。
18	中川小学校	加茂・大江の通学路	道路全体がかまぼこ型になっており、非常に歩きにくい。	○			○				安全指導により対応する。
19	中川小学校	坂戸地区旧56号(松本運送付近)	人の目が届きにくい。		○		○				可能な範囲でパトロールを継続して行う。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
20	中川小学校	田苗地区の県道311号	人の目が届きにくい。		○			○			可能な範囲でパトロールを継続して行う。
21	中川小学校	中川公民館付近	「止まれ」の道路標示が薄くなっている。道路標示を補修する必要がある。	○			○				道路標示の補修完了。
22	中川小学校	乙姫印刷第2工場付近	片側1車線の道幅の狭い道路のため、後ろからきて児童の列を追い越す際は、危険である。	○			○				警察から付近事業者に対し、安全運転について協力を依頼している。可能な範囲で、継続してパトロールを実施する。
23	中川小学校	平野坂戸線三差路付近	一時停止の新規設置が必要である。	○			○				一時停止線の設置完了。
24	中川小学校	坂戸 東進ハイスクール付近	横断歩道の設置と停止線の補修が必要である。	○			○				横断歩道の設置及び停止線の補修完了。
25	中川小学校	加茂交差点～下松葉	道幅が狭く、交通量が多いことに加え、車のスピードも速い。	○			○				通学路の変更を含め、児童生徒の安全確保について検討する。
26	石城小学校	郷内	ガードレールが設置されておらず、溝に落ちた場合、大けがをすおそれがある。	○			○				安全指導により対応する。
27	石城小学校	JRいよ石城駅付近	踏切手前の市道の幅が狭く、危険である。	○			○				拡張工事完了。
28	石城小学校	小学校前の直線道路	スピードを出す車が多い。	○			○				可能な範囲でパトロールを継続して行う。安全指導により対応する。
29	石城小学校	新三瓶トンネルから山田交差点まで	スピードを出す車が多い。	○			○				速度制限設置完了。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
30	石城小学校	石城小学校付近	住宅が周辺に集まっている。小学校から1kmくらい田畑が広がり人気がない。		○		○	○		○	可能な範囲でパトロールを継続して行う。
31	宇和町小学校	宇和町正門下の国道と旧道の間	7:00～8:00は通行止めになっているが、よく通る。	○			○				保護者への啓発をするとともに安全指導により対応する。速度取締りを強化して行っている。
32	宇和町小学校	宇和町久枝(尾上池付近)	路面の傷みが激しい。つまずくと、池があり、転落の可能性がある。	○			○				補修完了。
33	宇和町小学校	宇和町永長(井上商店前)	井上商店前で道路を横断している。危険であるため、横断歩道の設置が必要である。	○				○			横断歩道の設置完了。
34	宇和町小学校	宇和町卯之町(まなびあんから商店街に出る交差点)	下校時、交通量が多く危険であるため、横断歩道の設置を要望する。	○			○				安全指導により対応する。通学路の変更についても、状況を把握し、必要に応じて検討していく。
35	宇和町小学校	松本化粧品店付近	多くの児童が利用する交差点。交通量が多く危険である。	○			○	○			保護者への啓発をするとともに安全指導により対応する。可能な範囲でパトロールを継続して行う。
36	宇和町小学校	うわまち未来こども園下の交差点	うわまち未来こども園の開園に伴い交通量が増加している。旧道を通る車、中学生との交錯が頻繁で危険である。	○				○			保護者への啓発をするとともに安全指導により対応する。可能な範囲でパトロールを継続して行う。
37	宇和町小学校	明屋書店前の溝	転落する可能性がある。	○					○		転落防止のためのポールを設置。(設置済み)安全指導により対応する。
38	宇和町小学校	ヤマト運輸西予センター裏	横断歩道の設置が必要である。	○			○				横断歩道の設置完了。
39	宇和町小学校	野田口交差点	横断歩道の滞留場所が狭いため、交差点の改良を行う。	○					○		事業化済みで、用地交渉中である。令和4年度より、着手可能な部分から施工予定である。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
40	宇和町小学校	下松葉交差点	横断歩道表示の補修のため。	○					○		横断歩道表示の補修完了。
41	田之筋小学校	宇和町新城 学校付近	瀬戸川の橋が壊れて危険が伴う。現在は東側を回り、プール横を通して登下校している。	○						○	橋の補修について検討中。
42	田之筋小学校	宇和町 明石付近	道幅が狭く、見通しも悪いいため、登下校の際、車や中高生の自転車との接触等の心配がある。	○				○			工事実施に向け準備中。
43	皆田小学校	皆田の茶堂から稲生愛嬢バス付近までの歩道	歩道が狭く、徒歩児童と自転車の離合が難しく危険。	○				○			歩道の拡張は難しい。安全指導により対応する。
44	皆田小学校	下宇和駅口から下宇和駅に至る市道	下校時などの時間帯に周辺の工場等へ出入りする車両が多い。時々スピードを出している車も見られる。	○				○			青バトと協力し、パトロールを強化する。安全指導によって対応する。
45	皆田小学校	県道宇和野村線金輪淵バス停から市道倉谷線	豪雨災害で道路が崩れていたり、ガードレールがなくなっていたりして危険である。	○				○			ガードレールの撤去か修繕かについて地区と協議し、その後対応。
46	皆田小学校	茶堂から、らくれん牛乳裏を通る道	車が通ることもなく人通りもない。		○			○			下校時刻にあわせ、可能な範囲でパトロールを行う。
47	皆田小学校	日之地(高速道路下付近)から県道に交わるまでの道	車が通ることもなく人通りもない。		○			○			下校時刻にあわせ、可能な範囲でパトロールを行う。
48	皆田小学校	旧県道宇和・野村線:皆田小学校付近	路側帯を示す白線が消えている。→消えた白線を引き直してほしい。	○				○			補修完了。
49	皆田小学校	県道宇和野村線:皆田967番地付近	速度超過を思われる車両を見かける。→注意喚起のためにも横断歩道を設置してほしい。	○				○			横断歩道の設置完了。

整理番号	学区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
50	皆田小学校	旧県道宇和・野村線と現県道29号線の合流地点(旧愛媛バスの付近)	通学路である道路の路側帯を示す白線がない。また、登下校時の通行量が多い。路側帯を示す白線等が必要である。	○			○				令和4年度末に、交差点改良工事完了予定。
51	宇和中学校	宇和町商店街及びその延長線上にある通学路	登下校時の車の通行(スピードの出し過ぎ等)の仕方が自転車通学の生徒にとって危険	○				○			速度取締りを強化して行っている。パトロールカーでの巡視を今後も継続して行う。
52	宇和中学校	民宿みやこ付近(県道29号)	自歩道が狭く、登下校時の小学生と自転車がすれ違う時には、危険である。	○				○			歩道の拡張は難しい。安全指導により対応する。
53	宇和中学校	山田ー永長(県道30号 宇和三瓶線)	橋のところが盛り上がり、見通しが悪い。	○				○			安全指導により対応する。
54	宇和中学校	久枝付近(県道344号)	横断歩道がなく、危険を感じる。	○			○	○			安全指導により対応する。
55	宇和中学校	ファミリーマート宇和大江付近(国道56号)	歩道が狭いため、歩行者とすれ違うとき、車道にはみ出してしまふことがあり、大変危険である。	○				○			歩道の整備については、歩道が整備されていない場所への新設が優先となり、当箇所は現状のまま活用する。安全指導により対応する。
56	宇和中学校	下松業上宇和駅付近	上宇和駅かられんげ団地に至る線路沿いの道。人通りが少なく、街路灯もなく暗い。交通量は結構ある。上宇和駅では、自転車の盗難も起きている。		○		○				パトロールカーでの巡視を今後も継続して行う。
57	野村小学校	国道441号「プチショップうおよしから旧パチンコラッキー5号店」	歩道が狭い上、利用者が多く、国道の交通量も多いため、接触等が心配される。	○				○			歩道の拡張に向けて事業実施中。
58	野村小学校	野村病院前	幹線道路への抜け道となっており、速度超過の車両が見受けられる。	○				○			道路外側線を設置する予定である。
59	野村小学校	一三食堂横道路	狭い道路であるが、保育所に通じる道路となっており、速度超過の車両が見受けられる。	○				○			周辺施設関係者に、安全運転について協力依頼を行っている。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
60	野村小学校	野村大橋	橋の片側にしか歩道がなく橋の手前で道路を横断する必要がある。交通量も多く、危険性が高い。	○					○		橋の改修工事に向け準備中。橋の両側に歩道を設置する予定である。
61	野村小学校	野村病院前	横断歩道の予告マークの補修が必要である。	○			○				予告マークの補修完了。
62	大野ヶ原小学校	大野ヶ原小松地区	道路の法面が崩れており、通行はできるが、今後大雨が降るとさらに崩れる恐れがある。	○		○					安全指導により対応する。
63	大野ヶ原小学校	大野ヶ原	一人で登下校しなければならない児童がいる。		○						安全指導により対応する。
64	大野ヶ原小学校	ミルク園から学校までの通学路	4月～11月にかけて観光客が多く、通学路と知らずにスピードを出して通るバイクなどが見られる。	○			○				道路外側線を設置する予定である。
65	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	通学路途中に設置してあるグレーチングに隙間があり危険である。	○			○				グレーチングの隙間を塞ぐ。(対応済み)
66	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	道路の側溝がふさがれていない状況で危険である。	○			○				赤いポールを設置済み。
67	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	廃材置き場になっており、廃車や古くなった電化製品が放置してある。		○					○	安全指導により対応する。
68	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の橋の上	水はけが悪く、晴れた日でも水たまりがなくなるらない。	○			○				舗装の一部をカットして水はけがよくなるよう対応した。
69	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の橋の上	倒れた木や竹が落ちてきそうで危ない。	○			○				伐採完了。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
70	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	舗装がはがれていて穴が開いている。舗装の修復が必要である。	○			○				現地確認済みである。安全指導で対応し、経過観察とする。
71	惣川小学校	寺組の道路	道路の側溝に隙間ができており危険である。	○			○				現地確認済みである。安全指導で対応し、経過観察とする。
72	野村中学校	県道29号線 出合トンネル～椎ノ木トンネル付近	草木が大幅に路側帯をふさぎ、一部車道を通らなくてははいけない。→草木の伐採をして、路側帯の幅を十分に確保してほしい。	○				○			除草作業済み。
73	野村中学校	荷刺交差点より大和田方面	車歩道に草木が茂っており、砂利も散乱しているため、自転車通学生がハンドルを取られて転倒する危険がある。 →草木や砂利の撤去してほしい。	○				○			除草作業済み。
74	野村中学校	国道441号線 野村小前道路反対側歩道～消防署前歩道	野村保育園等の建設が盛んに行われており、トラックの出入りが多い。 →工事関係者の方に注意していただくようお願いしてほしい。	○					○		工事が完了している。
75	野村中学校	荷刺交差点から中筋方面と大和田方面	1年生の自転車通学生が増え、女子生徒も多くなっている。 →パトロールをしていただきたい。		○				○		野村交番と連携し、パトロールを実施している。
76	野村中学校	運動公園に向かう道路	仮設住宅が建ち、交通の量や通学児童・生徒が増えている。生け垣が死角となっており、危険である。	○	○		○				生け垣を伐採後、更地になっている。(対応済み)
77	野村中学校	県道29号 旧パチンコ店付近	出合方面から登校する生徒は、椎ノ木トンネルを過ぎてダム側の車歩道を通る。その後旧パチンコ店の手前で野村病院方面へ向かうが、交通量も多く、スピードも出ているため危険である。	○					○		横断歩道の設置は困難。 安全指導により対応する。
78	野村中学校	荷刺交差点付近	中筋方面へ自転車で下校する生徒が通る道の一部が路肩が狭く、木々も生い茂っているため危険である。	○	○				○		道路の拡張は困難。 木々を伐採している。(対応済み)
79	野村中学校	野村大橋	橋の片側にしか歩道がなく橋の手前で道路を横断する必要がある。交通量も多く、危険性が高い。	○					○		橋の改修工事に向け準備中。 橋の両側に歩道を設置する予定である。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
80	城川小学校	城川町古市 児童の通学路と国道197号線の交差点	交差点に横断歩道がない。 →横断歩道の設置を希望する。	○					○		見通しが良い道路、交通量も少ないので設置は難しい。 安全指導により対応する。
81	城川小学校	沖野堂付近	「沖野堂」がスクールバスの停留所であるが、付近に横断歩道がない。	○					○		横断歩道の設置は困難。 安全指導により対応する。
82	城川中学校	城川・橋原線 碓川トンネル	トンネル内の照明がLED化されたが、通行時に暗く感じる。	○	○				○		必要な照度は確保されている。 安全指導により対応する。
83	城川中学校	城川町魚成県道野村城川線成穂橋付近(自歩道)	雨の日に山側から水が流れ、自歩道まで水浸しになる。コンクリートに隙間ができ、泥がたまる。冬季は凍結するため自転車での通行が危険である。	○					○		既設水路の清掃を実施し、山側からの雨水等を適切に処理している。
84	城川中学校	城川町下相国道197号線江戸瀬トンネル(自歩道)	雨の日に山側から水が流れ、自歩道まで水浸しになる。苔が生え自転車通学生の転倒があった。冬季は凍結するため自転車での通行が危険である。	○					○		既設水路の清掃、路面清掃および側溝蓋をグレーチングに交換し、山側からの雨水等を適切に処理している。
85	城川中学校	国道197号線 魚成橋～三浦工機(株)Zボイラ間	街灯がないため、冬季の夕方の通行が不安である。		○					○	登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。
86	城川中学校	魚成改善センター付近	横断歩道はあるが、車がスピードを出して通るため、危険である。→信号の設置	○					○		左右を確認して渡るよう指導。 児童生徒への安全教育で対応。
87	城川中学校	下相～土居 主要地方道城川・橋原線 碓川トンネル	トンネル内での自転車の通行時、車道からの視認が送れる(地域の住民より)。	○					○		トンネル内の照度は確保できている。具体的な要望内容を確認し、対応について検討する。
88	城川中学校	野村・城川線 城川町田穂付近から魚成橋	過去に城川町田穂付近にて声掛け事案が発生したため、生徒の下校時にパトカーによる見回りを随時していただきたい。		○				○		登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。
89	城川中学校	国道197号線 城川町嘉喜尾～高野子	過去に城川町田穂付近にて声掛け事案が発生したため、生徒の下校時にパトカーによる見回りを随時していただきたい。		○				○		登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
90	城川中学校	城川・橋原線 城川町下相～土居	過去に城川町田穂付近にて声掛け事案が発生したため、生徒の下校時にパトカーによる見回りを随時していただきたい。		○			○			登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。
91	三瓶小学校	旧周木小 付近	深い水路と道路の間に、ガードレールがない場所が多く危険である。	○			○				令和2年度中にガードパイプを設置。
92	三瓶小学校	小学校付近の交差点	歩道が通学路となっているが横断歩道が設置されておらず、道路を渡る際は左右確認をして渡っている。	○			○				道路表示及び一時停止の標識設置済み。
93	三瓶小学校	三瓶町津布理 幸楽～武道館	通勤等のための車が通る。道幅も広くない。交差点で黄色から赤で通過する車やスピードを出す車があり、危ない。	○			○				学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
94	三瓶小学校	国道378号線	道幅が狭く、離合するには譲り合いが必要である。 →道路拡張に向けて取り組んでほしい。	○				○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
95	三瓶中学校	国道378号沿い	2車線でスピードが出る箇所と、幅員が狭いところがあり、狭いところは見通しも悪くカーブも多いため危険である。	○				○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
96	三瓶中学校	県道26号 八幡浜三瓶線 メンズサロンメッシュ付近	中学生が自転車、小学生が徒歩で右側を通るので、点滅信号で、出合頭の接触が心配である。	○					○		学校の安全指導で対応。
97	三瓶中学校	中央児童公園	登下校時に通行量が多い。	○	○		○	○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
98	三瓶中学校	ヤマザキショップ付近	登下校時に通行量が多い。	○	○		○	○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
99	三瓶中学校	長早地区	斜面崩落により、歩道が通れない箇所あり。車道にはみ出し、危険である。	○				○			補修完了。
100	三瓶中学校	国道378号沿い	登校時は交通量が多い。また、幅員が狭く、自転車通学時は危険である。	○				○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。