

令和7年度 西予市通学路安全対策箇所一覧表

※5年分の対策箇所を記載
 ※着色は令和7年度に対策実施および対策案の変更箇所

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
1	明浜中学校	大早津海水浴場付近	道幅が狭い上に、山側の法面工事が進んでおらず、土砂が表面に表出している状態である。	○		○			○		手前の改良工事が済み次第、順次工事を開始していく予定である。
2	多田小学校	東多田～信里	山側の樹木や雑草の除去及び側溝の沈殿物と雑草の除去(右側歩行の安全確保やマムシ対策として)が必要である。	○				○			雑草等の除去等、作業が終了している。
3	多田小学校	瀬戸～岡山～伊延	路側帯の樹木や雑草の除去(自転車の安全走行のため)が必要である。	○				○	○		雑草等の除去等、作業が終了している。
4	多田小学校	国道56号線自歩道及び歩道	自転車の安全走行のため、雑草や小石の除去が必要である。	○					○		雑草等の除去について、順次対応する。
5	多田小学校	多田公民館付近	横断歩道表示が消えかけているため、補修が必要である。	○				○			横断歩道の補修完了。
6	多田小学校	東多田改善センター前の道路付近	空き家の塀の屋根瓦が落下する恐れがある。	○				○			安全指導により対応する。
7	多田小学校	国道56号線ペチカハウスの反対車道側	空き家の屋根瓦が落下の危険がある。	○					○		安全指導により対応する。
8	多田小学校	東多田の歩道橋付近	住宅の塀が一部破損しており、崩れる恐れがある。	○				○			安全指導により対応する。
9	多田小学校	多田地域づくり活動センター付近	歩道の塗装が十分ではない。	○					○		安全指導により対応する。 舗装部分を広げる工事を実施。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
10	多田小学校	瀬戸 おがた蒲鉾店から大洲方面	自歩道が狭く、雨天時の小学生の登下校では自転車と離合できない。	○					○		ガードレールを設置により危険性が増すため、設置不可。草木については、定期的に除去。 安全指導により対応する。
11	中川小学校	中川公民館付近	「止まれ」の道路標示が薄くなっている。道路標示を補修する必要がある。	○				○			道路標示の補修完了。
12	中川小学校	乙姫印刷第2工場付近	片側1車線の道幅の狭い道路のため、後ろからきて児童の列を追い越す際は、危険である。	○				○			警察から付近事業者に対し、安全運転について協力を依頼している。可能な範囲で、継続してパトロールを実施する。
13	中川小学校	平野坂戸線三差路付近	一時停止の新規設置が必要である。	○				○			一時停止線の設置完了。
14	中川小学校	坂戸 東進ハイスクール付近	横断歩道の設置と停止線の補修が必要である。	○				○			横断歩道の設置及び停止線の補修完了。
15	中川小学校	加茂交差点～下松葉	道幅が狭く、交通量が多いことに加え、車のスピードも速い。	○				○			外側の線の補修完了。
16	中川小学校	中川地域づくり活動センター前旧道	道が狭く、白線が消えたり、消えかかっていたりする。	○				○			片側の線の引き直しを実施し、補修完了。
17	中川小学校	加茂交差点	加茂交差点の歩道橋が老朽化しており、階段にいくつも穴が開いている。	○					○		将来的には補修が入る予定だが、応急処置実施済み。 安全指導により対応する。
18	中川小学校	中川小学校に向かう田んぼの中の 通学路	人通りが少なく、安全面に心配がある。		○			○			警察の方で可能な限りパトロールを行う。 地域の青パト隊などの協力も行う。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
19	石城小学校	西山田付近	歩道の路側帯が用水路に向けて30mほどにわたり、沈下している。	○			○				補修完了。
20	石城小学校	県道25号線の笠置トンネル付近の横断歩道	車がスピードを出しやすい直線道路であり、横断歩道に横断者がいても止まらない状況がある。	○				○			信号機の設置は難しいため、注意喚起の看板を地区で設置するなどの対策を検討。 現時点では学校による安全指導で対応する。
21	石城小学校	八幡浜宇和線交差点 (ローソン宇和町岩木店前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○			車両用防護柵を設置し、対策完了。
22	石城小学校	一般県道伊予石城停車場線交差点 (讃岐リース宇和営業所付近)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○			車両用防護柵を設置し、対策完了。
23	石城小学校	石城小学校付近県道261号線の交差点	交差点で衝突事故があり、下校時の児童の列に危うく接触しそうになったため、歩道侵入防止のための対策が必要である。	○				○			現時点では、侵入防止のポールや横断歩道の設置は難しいため、安全指導により対応する。
24	宇和町小学校	宇和町久枝(尾上池付近)	路面の傷みが激しい。つまりくと、池があり、転落の可能性がある。	○			○				補修完了。
25	宇和町小学校	宇和町永長(井上商店前)	井上商店前で道路を横断している。危険であるため、横断歩道の設置が必要である。	○				○			横断歩道の設置完了。
26	宇和町小学校	宇和町卯之町 (まなびあんから商店街に出る交差点)	下校時、交通量が多く危険であるため、横断歩道の設置を要望する。	○				○			安全指導により対応する。通学路の変更についても、状況を把握し、必要に応じて検討していく。
27	宇和町小学校	ヤマト運輸西予センター裏	横断歩道の設置が必要である。	○				○			横断歩道の設置完了。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
28	宇和町小学校	野田口交差点	横断歩道の滞留場所が狭いため、交差点の改良を行う。	○					○		事業化済みで、用地買収終了。令和8年度より、本格工事開始予定。
29	宇和町小学校	下松葉交差点	横断歩道表示の補修のため。	○					○		横断歩道表示の補修完了。
30	宇和町小学校	宇和町小学校南門下付近	車の通行量が多くなり、危険である。	○			○				安全指導により対応する。
31	宇和町小学校	宇和町小学校正門下付近	通行する車のスピードがかなり出ていて危険である。	○			○				安全指導により対応する。
32	宇和町小学校	八幡浜宇和線交差点 (西予市立西予市民病院前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○			車両用防護柵を設置し、対策完了。
33	宇和町小学校	鳥坂宇和線交差点 (西予土木事務所付近)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○			車両用防護柵を設置し、対策完了。
34	宇和町小学校	宇和町小学校近くのチロルがある交差点	旧道を北側から走る車や自転車が死角となり危険である。	○			○				死角がなくなるようミニミラーを設置。
35	田之筋小学校	学校付近の瀬戸川の橋	瀬戸川の橋が壊れており、通行の際に危険が伴う。	○			○				安全指導により対応する。
36	田之筋小学校	常定寺から窪付近の県道237号	県道を横断しなくてはいけない児童がいるが近くに横断歩道がない。	○				○			安全指導により対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
37	皆田小学校	旧県道宇和・野村線と現県道29号線の合流地点 (旧愛媛バスの付近)	通学路である道路の路側帯を示す白線がない。また、登下校時の通行量が多い。路側帯を示す白線等が必要である。	○			○				交差点改良工事完了。
38	皆田小学校	稲生のどんぶり館前の横断歩道	車の出入りが大変多く、横断時に駐車場に入る車が死角になる心配があるため、信号機の設置をお願いしたい。	○				○			安全指導により対応する。
39	皆田小学校	皆田小学校正門前を通る市道	登校時の時間帯に時々スピードを出して細い道を通る車がある。	○				○			安全指導により対応する。 パトロールカーでの巡視を今後も継続して行う。
40	皆田小学校	稲生の浄化センター前の横断歩道	横断歩道を渡る際に、車の確認をしたり、手を挙げたりして渡っているが、車のスピードが速かったり、なかなか止まってくれなかったりする。	○				○			信号機の設置は危険性が増してしまうため、設置不可。 安全指導により対応する。
41	宇和中学校	民宿みやこ付近(県道29号)	自歩道が狭く、登下校時の小学生と自転車がすれ違う時には、危険である。	○				○			歩道の拡張は難しいため、減速ラインを引いて対応済み。 安全指導も引き続き行う。
42	宇和中学校	坂戸ローソン南側 国道56号から旧道へ向けての坂道	溝が深く、ふたもないため、溝に落ちて怪我をする可能性がある。	○				○			道路の両端に白線を引き、対策完了。 学校でも引き続き安全指導を行う。
43	野村小学校	野村病院前	幹線道路への抜け道となっており、速度超過の車両が見受けられる。	○				○			道路外側線を設置する予定である。
44	野村小学校	一二三食堂横道路	狭い道路であるが、保育所に通じる道路となっており、速度超過の車両が見受けられる。	○				○			周辺施設関係者に、安全運転について協力依頼を行っている。
45	野村小学校	野村大橋	橋の片側にしか歩道がなく橋の手前で道路を横断する必要がある。交通量も多く、危険性が高い。	○					○		橋の改修工事に向け準備中。現在、令和7年度から本橋の工事中。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
46	野村小学校	野村病院前	横断歩道の予告マークの補修が必要である。	○			○				予告マークの補修完了。
47	野村小学校	木落地区へ行く道	通学路でもある道路に大木が倒れてきそうな状態で斜めに生えており、倒れてきたら危険である。	○			○				大枝については伐採完了。安全指導により対応する。
48	野村小学校	国道441号交差点 (ファミリーマート野村店前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○					○		車両用防護柵を設置し、対策完了。
49	野村小学校	国道441号交差点 (ローソン野村阿下店前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○					○		車両用防護柵を設置し、対策完了。
50	大野ヶ原小学校	ミルク園から学校までの通学路	4月～11月にかけて観光客が多く、通学路と知らずにスピードを出して通るバイクなどが見られる。	○			○				道路外側線を設置する予定である。
51	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	舗装がはがれていて穴が開いている。舗装の修復が必要である。	○			○				現地確認済みである。安全指導で対応し、経過観察とする。
52	惣川小学校	寺組の道路	道路の側溝に隙間ができており危険である。	○			○				現地確認済みである。安全指導で対応し、経過観察とする。
53	野村中学校	野村大橋	橋の片側にしか歩道がなく橋の手前で道路を横断する必要がある。交通量も多く、危険性が高い。	○					○		橋の改修工事に向け準備中。現在、令和7年度から本橋の工事中。
54	野村中学校	ローソン野村阿下店付近	登下校時の車の量が多い上に、信号待ちを嫌って駐車場を横切る車が多く、危ない時がある。	○					○		可能な限りパトロールを行う。学校でも安全指導を行う。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
55	野村中学校	野村運動公園テニスコートから国道441号線に降りる道のり	下校時間帯に不審な人物がいることがある。		○		○				可能な限りパトロールを行う。 学校でも安全指導を行う。
56	野村中学校	県道から野村運動公園へ上がる道路	大きな木の枝などが頭上から落ちてくる。登下校時に危険を伴う。	○			○				支所の産業建設課から木の所有者に伐採指導。 学校でも安全指導を行う。
57	城川小学校	辰の口 中城酒造付近	土砂崩れしそうな山がある。	○					○		見通しを悪くする岩の部分を切り取り、暫定対策完了。 今後は、落石防止の対策について検討する。
58	城川小学校	蔭之地の市道	ガードレールがなく、安全上、危険が多い。	○					○		現段階では安全指導により対応する。
59	城川小学校	町中 媛囃子付近	この区間の道路は、でこぼこが多く、雨の時に水が散ることが多い。	○					○		補修を完了。
60	城川小学校	町中 城川小付近の洗心の森	広く水溜まりができ、通学に支障がでる。 グレーチングが破損している。	○					○		グレーチングについては対策完了。 舗装の凹み部分は、経過観察。
61	城川小学校	土居 城川橋原線	道が狭く、樹木が覆いかぶさっている。	○					○		対策完了。
62	城川中学校	城川町魚成県道野村城川線成穂橋付近(自歩道)	雨の日に山側から水が流れ、自歩道まで水浸しになる。コンクリートに隙間ができ、泥がたまる。冬季は凍結するため自転車での通行が危険である。	○					○		既設水路の清掃を実施し、山側からの雨水等を適切に処理している。
63	城川中学校	城川町下相国道197号線江戸淵トンネル(自歩道)	雨の日に山側から水が流れ、自歩道まで水浸しになる。苔が生え自転車通学生の転倒があった。冬季は凍結するため自転車での通行が危険である。	○					○		既設水路の清掃、路面清掃および側溝蓋をグレーチングに交換し、山側からの雨水等を適切に処理している。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
64	城川中学校	下相～土居 主要地方道城川・構原線 城川トンネル	トンネル内での自転車の通行時、車道からの視認が送れる(地域の住民より)。	○				○			トンネル内の照度は確保できている。具体的な要望内容を確認し、対応について検討する。
65	城川中学校	日向高野子線付近	通学路となっている県道横の石垣が崩れそうになっている。	○				○			落石については道路端に避けることは可能。学校でも安全指導を行う。
66	三瓶小学校	国道378号線	道幅が狭く、離合するには譲り合いが必要である。 →道路拡張に向けて取り組んでほしい。	○					○		学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
67	三瓶中学校	県道26号 八幡浜三瓶線 メンズサロンメッシュ付近	中学生が自転車で左側、小学生が徒歩で右側を通るので、点滅信号で、出合頭の接触が心配である。	○						○	学校の安全指導で対応。
68	三瓶中学校	長早地区	斜面崩落により、歩道が通れない箇所あり。車道にはみ出し、危険である。	○				○			補修完了。
69	三瓶中学校	中央児童公園付近分校付近住宅街	登下校時に交通量が多く、自転車通行には注意が必要である。	○	○		○				学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。