

令和5年度 西予市通学路安全対策箇所一覧表

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他	
1	明浜小学校	国道沿いの三叉路	横断歩道がなく危険である。	○			○		○		横断歩道の設置完了。
2	明浜小学校	市営多門寺団地付近	道の端にガードレール等がなく転落の危険がある。	○			○				ガードレール等の転落防止柵の設置について協議中。 安全指導により対応する。
3	明浜小学校	明浜小学校校門付近	路面と河川壁の高さがほぼ同じで転落の危険がある。	○			○				ガードレール設置完了。
4	明浜小学校	明浜小学校校門前の道路	ある程度の道幅があり、交通量も多い。車道外側線を設置してほしい。	○			○				車道外側線の設置完了。
5	明浜小学校	脇から大浦付近への海岸線道路	下校する児童が少ない。 →下校時にパトロールを希望		○				○		駐在所による登下校時のパトロールを行う。
6	明浜中学校	渡江トンネル	歩道が自歩道になっていない。	○					○		安全指導により対応する。 (注意して車道を通る)
7	明浜中学校	出荷場(狩浜一渡江)	歩道が自歩道になっていない。	○					○		安全指導により対応する。 (注意して車道を通る)
8	明浜中学校	明浜中学校	過去に、道具類の破損や消失が見られた。		○					○	駐在所、青バト等によるパトロールを行う。
9	明浜中学校	明浜中学校周辺	異常がないかパトロールしてほしい。		○		○				可能な範囲でパトロールを継続して行う。
10	多田小学校	多田小付近	部分的に道幅が狭く、歩道がない。交差点の見通しが悪い。	○			○	○			安全指導により対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
11	多田小学校	東多田～信里	山側の樹木や雑草の除去及び側溝の沈殿物と雑草の除去(右側歩行の安全確保やマムシ対策として)が必要である。	○			○			雑草等の除去等、作業が終了している。
12	多田小学校	瀬戸～岡山～伊延	路側帯の樹木や雑草の除去(自転車の安全走行のため)が必要である。	○			○	○		雑草等の除去等、作業が終了している。
13	多田小学校	国道56号線自歩道及び歩道	自転車の安全走行のため、雑草や小石の除去が必要である。	○					○	雑草等の除去について、順次対応する。
14	多田小学校	伊延東多田交差点	通学路となっているが道幅が狭く、また国道56号線からの車両の通行量も多いため危険である。	○				○		車道の2車線化及び歩道設置が令和3年度末に完了。
15	多田小学校	大江交差点～菊地木材までの区間	人の目が届きにくい道が長い。(中学生の通学路、特に下校時)		○			○		可能な範囲でパトロールを継続して行う。
16	多田小学校	多田公民館付近	横断歩道表示が消えかけているため、補修が必要である。	○			○			横断歩道の補修完了。
17	多田小学校	東多田改善センター前の道路付近	空き家の塀の屋根瓦が落下する恐れがある。	○			○			安全指導により対応する。
18	多田小学校	国道56号線ペチカハウスの反対車道側	空き家の屋根瓦が落下の危険がある。	○					○	安全指導により対応する。
19	多田小学校	東多田の歩道橋付近	住宅の塀が一部破損しており、崩れる恐れがある。	○			○			安全指導により対応する。
20	中川小学校	中川小学校北門前	横断歩道・停止線が消えている。	○			○			横断歩道・停止線の補修完了。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
21	中川小学校	加茂・大江の通学路	道路全体がかまぼこ型になっており、非常に歩きにくい。	○			○			安全指導により対応する。
22	中川小学校	坂戸地区旧56号 (松本運送付近)	人の目が届きにくい。		○		○			可能な範囲でパトロールを継続して行う。
23	中川小学校	田苗地区の県道311号	人の目が届きにくい。		○			○		可能な範囲でパトロールを継続して行う。
24	中川小学校	中川公民館付近	「止まれ」の道路標示が薄くなっている。道路標示を補修する必要がある。	○			○			道路標示の補修完了。
25	中川小学校	乙姫印刷第2工場付近	片側1車線の道幅の狭い道路のため、後ろからきて児童の列を追い越す際は、危険である。	○			○			警察から付近事業者に対し、安全運転について協力を依頼している。可能な範囲で、継続してパトロールを実施する。
26	中川小学校	平野坂戸線三差路付近	一時停止の新規設置が必要である。	○			○			一時停止線の設置完了。
27	中川小学校	坂戸 東進ハイスクール付近	横断歩道の設置と停止線の補修が必要である。	○			○			横断歩道の設置及び停止線の補修完了。
28	中川小学校	加茂交差点～下松葉	道幅が狭く、交通量が多いことに加え、車のスピードも速い。	○			○			通学路の変更を含め、児童生徒の安全確保について検討する。
29	中川小学校	中川地域づくり活動センター前旧道	道が狭く、白線が消えたり、消えかかっていたりする。	○			○			令和5年度中に対策完了予定。
30	中川小学校	加茂交差点	加茂交差点の歩道橋が老朽化しており、階段にいくつも穴が開いている。	○					○	将来的には補修が入る予定。 安全指導により対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
31	中川小学校	中川小学校に向かう田んぼの中の通学路	人通りが少なく、安全面に心配がある。	○			○			警察の方で可能な限りパトロールを行う。 地域の青パト隊などとの協力も行う。
32	石城小学校	郷内	ガードレールが設置されておらず、溝に落ちた場合、大けがをするおそれがある。	○			○			安全指導により対応する。
33	石城小学校	JRいよ石城駅付近	踏切手前の市道の幅が狭く、危険である。	○			○			拡張工事完了。
34	石城小学校	小学校前の直線道路	スピードを出す車が多い。	○				○		可能な範囲でパトロールを継続して行う。 安全指導により対応する。
35	石城小学校	新三瓶トンネルから山田交差点まで	スピードを出す車が多い。	○				○		速度制限設置完了。
36	石城小学校	石城小学校付近	住宅が周辺に集まっている。小学校から1kmくらい田畠が広がり人気がない。	○			○	○		可能な範囲でパトロールを継続して行う。
37	石城小学校	西山田付近	歩道の路側帯が用水路に向けて30mほどにわたり、沈下している。	○			○			補修完了。
38	石城小学校	県道25号線の笠置トンネル付近の横断歩道	車がスピードを出しやすい直線道路であり、横断歩道に横断者がいても止まらない状況がある。	○				○		信号機の設置は難しいため、注意喚起の看板を地区で設置するなどの対策を検討。 現時点では学校による安全指導で対応する。
39	石城小学校	八幡浜宇和線交差点 (ローソン宇和岩木店前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○		令和5年度中に車両用防護柵を設置し、対策完了予定。
40	石城小学校	一般県道伊予石城停車場線交差点 (讃岐リース宇和営業所付近)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○		令和5年度中に車両用防護柵を設置し、対策完了予定。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
41	宇和町小学校	宇和町正門下の国道と旧道の間	7:00～8:00は通行止めになっているが、よく通る。	○			○			保護者への啓発をするとともに安全指導により対応する。速度取締りを強化して行っている。
42	宇和町小学校	宇和町久枝(尾上池付近)	路面の傷みが激しい。つまずくと、池があり、転落の可能性がある。	○			○			補修完了。
43	宇和町小学校	宇和町永長(井上商店前)	井上商店前で道路を横断している。危険であるため、横断歩道の設置が必要である。	○				○		横断歩道の設置完了。
44	宇和町小学校	宇和町卯之町 (まなびあんから商店街に出る交差点)	下校時、交通量が多く危険であるため、横断歩道の設置を要望する。	○			○			安全指導により対応する。通学路の変更についても、状況を把握し、必要に応じて検討していく。
45	宇和町小学校	松本化粧品店付近	多くの児童が利用する交差点。 交通量が多く危険である。	○			○	○		保護者への啓発をするとともに安全指導により対応する。 可能な範囲でパトロールを継続して行う。
46	宇和町小学校	うわまち未来こども園下の交差点	うわまち未来こども園の開園に伴い交通量が増加している。旧道を通る車、中学生との交錯が頻繁で危険である。	○				○		保護者への啓発をするとともに安全指導により対応する。 可能な範囲でパトロールを継続して行う。
47	宇和町小学校	明屋書店前の溝	転落する可能性がある。	○					○	転落防止のためのポールを設置。(設置済み) 安全指導により対応する。
48	宇和町小学校	ヤマト運輸西予センター裏	横断歩道の設置が必要である。	○			○			横断歩道の設置完了。
49	宇和町小学校	野田口交差点	横断歩道の滞留場所が狭いため、交差点の改良を行う。	○					○	事業化済みで、用地交渉中である。令和4年度より、着手可能な部分から施工予定である。
50	宇和町小学校	下松葉交差点	横断歩道表示の補修のため。	○					○	横断歩道表示の補修完了。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
51	宇和町小学校	宇和町小学校南門下付近	車の通行量が多くなり、危険である。	○			○			安全指導により対応する。
52	宇和町小学校	八幡浜宇和線交差点 (西予市立西予市民病院前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○		令和5年度中に車両用防護柵を設置し、対策完了予定。
53	宇和町小学校	鳥坂宇和線交差点 (西予土木事務所付近)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○		令和5年度中に車両用防護柵を設置し、対策完了予定。
54	田之筋小学校	宇和町新城 学校付近	瀬戸川の橋が壊れて危険が伴う。現在は東側を回り、プール横を通って登下校している。	○					○	橋の補修について検討中。
55	田之筋小学校	宇和町 明石付近	道幅が狭く、見通しも悪いため、登下校の際、車や中高生の自転車との接触等の心配がある。	○				○		工事実施に向け準備中。
56	田之筋小学校	学校付近の瀬戸川の橋	瀬戸川の橋が壊れており、通行の際に危険が伴う。	○			○			安全指導により対応する。
57	野村小学校	国道441号交差点 (ファミリーマート野村店前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○		令和5年度中に車両用防護柵を設置し、対策完了予定。
58	野村小学校	国道441号交差点 (ローソン野村阿下店前)	交通量が多く、児童等が滞留する交差点部において、車両が歩道に逸脱した場合に非常に危険である。	○				○		令和5年度中に車両用防護柵を設置し、対策完了予定。
59	皆田小学校	皆田の茶堂から稻生愛媛バス付近までの歩道	歩道が狭く、徒步児童と自転車の離合が難しく危険。	○				○		歩道の拡張は難しいが、減速ラインを引いて対応する。 安全指導も引き続き行う。
60	皆田小学校	下宇和駅口から下宇和駅に至る市道	下校時などの時間帯に周辺の工場等へ出入りする車両が多い。時々スピードを出している車も見られる。	○			○			青バトと協力し、パトロールを強化する。 安全指導によって対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
61	皆田小学校	県道宇和野村線金輪淵バス停から市道倉谷線	豪雨災害で道路が崩れていたり、ガードレールがなくなっていたりして危険である。	○			○			ガードレールの撤去か修繕かについて地区と協議し、その後対応。
62	皆田小学校	茶堂から、らくれん牛乳裏を通る道	車が通ることもなく人通りもない。		○		○			下校時刻にあわせ、可能な範囲でパトロールを行う。
63	皆田小学校	日之地(高速道路下付近)から県道に交わるまでの道	車が通ることもなく人通りもない。		○		○			下校時刻にあわせ、可能な範囲でパトロールを行う。
64	皆田小学校	旧県道宇和・野村線:皆田小学校付近	路側帯を示す白線が消えている。→消えた白線を引き直してほしい。	○			○			補修完了。
65	皆田小学校	県道宇和野村線:皆田967番地付近	速度超過を思われる車両を見かける。 →注意喚起のためにも横断歩道を設置してほしい。	○				○		横断歩道の設置完了。
66	皆田小学校	旧県道宇和・野村線と現県道29号線の合流地点 (旧愛媛バスの付近)	通学路である道路の路側帯を示す白線がない。また、登下校時の通行量が多い。路側帯を示す白線等が必要である。	○			○			令和4年度末に、交差点改良工事完了予定。
67	宇和中学校	宇和町商店街及びその延長線上にある通学路	登下校時の車の通行(スピードの出し過ぎ等)の仕方が自転車通学の生徒にとって危険	○				○		速度取締りを強化して行っている。 パトロールカーでの巡視を今後も継続して行う。
68	宇和中学校	民宿みやこ付近(県道29号)	自歩道が狭く、登下校時の小学生と自転車がすれ違う時には、危険である。	○				○		歩道の拡張は難しいが、減速ラインを引いて対応する。 安全指導も引き続き行う。
69	宇和中学校	山田一永長(県道30号 宇和三瓶線)	橋のところが盛り上がっており、見通しが悪い。	○				○		安全指導により対応する。
70	宇和中学校	久枝付近(県道344号)	横断歩道がなく、危険を感じる。	○			○	○		安全指導により対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
71	宇和中学校	ファミリーマート宇和大江付近(国道56号)	歩道が狭いため、歩行者とすれ違うとき、車道にはみ出してしまうことがあり、大変危険である。	○				○		歩道の整備については、歩道が整備されていない場所への新設が優先となり、当箇所は現状のままで活用する。安全指導により対応する。
72	宇和中学校	下松葉上宇和駅付近	上宇和駅かられんげ団地に至る線路沿いの道。人通りが少なく、街路灯もなく暗い。交通量は結構ある。 上宇和駅では、自転車の盗難も起きている。		○		○			パトロールカーでの巡視を今後も継続して行う。
73	宇和中学校	坂戸ローソン南側 国道56号から旧道へ向けての坂道	溝が深く、ふたもないため、溝に落ちて怪我をする可能性がある。	○			○			道路の両端に白線を引き、対策完了。 学校でも引き続き安全指導を行う。
74	野村小学校	国道441号「プチショッピングよしから旧ハチンコラッキー5号店」	歩道が狭い上、利用者が多く、国道の交通量も多いため、接触等が心配される。	○				○		歩道の拡張に向けて事業実施中。
75	野村小学校	野村病院前	幹線道路への抜け道となっており、速度超過の車両が見受けられる。	○			○			道路外側線を設置する予定である。
76	野村小学校	一二三食堂横道路	狭い道路であるが、保育所に通じる道路となっており、速度超過の車両が見受けられる。	○			○			周辺施設関係者に、安全運転について協力依頼を行っている。
77	野村小学校	野村大橋	橋の片側にしか歩道がなく橋の手前で道路を横断する必要がある。交通量も多く、危険性が高い。	○				○		橋の改修工事に向け準備中。橋の両側に歩道を設置する予定である。
78	野村小学校	野村病院前	横断歩道の予告マークの補修が必要である。	○			○			予告マークの補修完了。
79	野村小学校	木落地区へ行く道	通学路でもある道路に大木が倒れてきそうな状態で斜めに生えており、倒れたら危険である。	○			○			現段階では、安全指導により対応する。
80	大野ヶ原小学校	大野ヶ原小松地区	道路の法面が崩れしており、通行はできるが、今後大雨が降るとさらに崩れる恐れがある。	○		○				安全指導により対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
81	大野ヶ原小学校	大野ヶ原	一人で登下校しなければならない児童がいる。	<input type="radio"/>						安全指導により対応する。
82	大野ヶ原小学校	ミルク園から学校までの通学路	4月～11月にかけて観光客が多く、通学路と知らずにスピードを出して通るバイクなどが見られる。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			道路外側線を設置する予定である。
83	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	通学路途中に設置してあるグレーチングに隙間があり危険である。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			グレーチングの隙間を塞ぐ。(対応済み)
84	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	道路の側溝がふさがれていない状況で危険である。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			赤いポールを設置済み。
85	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	廃材置き場になっており、廃車や古くなった電化製品が放置してある。	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	安全指導により対応する。
86	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の橋の上	水はけが悪く、晴れた日でも水たまりがなくならない。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			舗装の一部をカットして水はけがよくなるよう対応した。
87	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の橋の上	倒れた木や竹が落ちてきそうで危ない。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			伐採完了。
88	惣川小学校	川戸停留所－惣川小学校間の道路	舗装がはがれていて穴が開いている。舗装の修復が必要である。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			現地確認済みである。安全指導で対応し、経過観察とする。
89	惣川小学校	寺組の道路	道路の側溝に隙間ができるおり危険である。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			現地確認済みである。安全指導で対応し、経過観察とする。
90	野村中学校	県道29号線 出合トンネル～椎ノ木トンネル付近	草木が大幅に路側帯をふさぎ、一部車道を通らなくてはいけない。→草木の伐採をして、路側帯の幅を十分に確保してほしい。	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		除草作業済み。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
91	野村中学校	荷刺交差点より大和田方面	車歩道に草木が茂っており、砂利も散乱しているため、自転車通学生がハンドルを取られて転倒する危険がある。 →草木や砂利の撤去をしてほしい。	○				○		除草作業済み。
92	野村中学校	国道441号線 野村小前道路反対側歩道～消防署前歩道	野村保育園等の建設が盛んに行われており、トラックの出入りなどが多い。 →工事関係者の方に注意していただくよう伝えてほしい。	○				○		工事が完了している。
93	野村中学校	荷刺交差点から中筋方面と大和田方面	1年生の自転車通学生が増え、女子生徒も多くなっている。 →パトロールをしていただきたい。		○			○		野村交番と連携し、パトロールを実施している。
94	野村中学校	運動公園に向かう道路	仮設住宅が建ち、交通の量や通学児童・生徒が増えている。生け垣が死角となっており、危険である。	○	○		○			生け垣を伐採後、更地にしている。(対応済み)
95	野村中学校	県道29号 旧パチンコ店付近	出合方面から登校する生徒は、椎ノ木トンネルを過ぎてダム側の車歩道を通る。その後旧パチンコ店の手前で野村病院方面へ向かうが、交通量が多く、スピードも出ているため危険である。	○				○		横断歩道の設置は困難。 安全指導により対応する。
96	野村中学校	荷刺交差点付近	中筋方面へ自転車で下校する生徒が通る道の一部が路肩が狭く、木々も生い茂っているため危険である。	○	○			○		道路の拡張は困難。 木々を伐採していている。(対応済み)
97	野村中学校	野村大橋	橋の片側にしか歩道がなく橋の手前で道路を横断する必要がある。交通量も多く、危険性が高い。	○				○		橋の改修工事に向け準備中。 橋の両側に歩道を設置する予定である。
98	野村中学校	ローソン野村阿下店付近	登下校時の車の量が多い上に、信号待ちを嫌って駐車場を横切る車が多く、危ない時がある。	○				○		可能な限りパトロールを行う。 学校でも安全指導を行う。
99	野村中学校	野村運動公園テニスコートから国道441号線に降りる道のり	下校時間帯に不審な人物がいることがある。		○		○			可能な限りパトロールを行う。 学校でも安全指導を行う。
100	城川小学校	城川町古市 児童の通学路と国道197号線の交差点	交差点に横断歩道がない。 →横断歩道の設置を希望する。	○				○		見通しが良い道路、交通量も少ないので設置は難しい。 安全指導により対応する。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
101	城川小学校	沖野堂付近	「沖野堂」がスクールバスの停留所であるが、付近に横断歩道がない。	○				○		横断歩道の設置は困難。 安全指導により対応する。
102	城川小学校	辰の口 中城酒造付近	土砂崩れしそうな山がある。	○					○	見通しを悪くする岩の部分を切り取り、暫定対策完了。 今後は、落石防止の対策について検討する。
103	城川小学校	薩之地の市道	ガードレールがなく、安全上、危険が多い。	○					○	対策箇所の一つとしてなるべく早い対応を検討する。 現段階では安全指導により対応する。
104	城川小学校	町中 媛囃子付近	この区間の道路は、でこぼこが多く、雨の時に水が散ることが多い。	○				○		令和6年度中には補修を完了する。
105	城川小学校	町中 城川小付近の洗心の森	広く水溜まりができる、通学に支障ができる。 グレーティングが破損している。	○					○	グレーティングについては対策完了。 舗装の凹み部分は、経過観察。
106	城川小学校	土居 城川椿原線	道が狭く、樹木が覆いかぶさっている。	○				○		対策完了。
107	城川中学校	城川・椿原線 穂川トンネル	トンネル内の照明がLED化されたが、通行時に暗く感じる。	○	○			○		必要な照度は確保されている。 安全指導により対応する。
108	城川中学校	城川町魚成県道野村城川線成穂橋付近(自歩道)	雨の日に山側から水が流れ、自歩道まで水浸しになる。コンクリートに隙間ができ、泥がたまる。冬季は凍結するため自転車での通行が危険である。	○				○		既設水路の清掃を実施し、山側からの雨水等を適切に処理している。
109	城川中学校	城川町下相国道197号線江戸淵トンネル(自歩道)	雨の日に山側から水が流れ、自歩道まで水浸しになる。苔が生え自転車通学生の転倒があった。冬季は凍結するため自転車での通行が危険である。	○					○	既設水路の清掃、路面清掃および側溝蓋をグレーティングに交換し、山側からの雨水等を適切に処理している。
110	城川中学校	国道197号線 魚成橋～三浦工機(株)エボイラ間	街灯がないため、冬季の夕方の通行が不安である。		○				○	登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
111	城川中学校	魚成改善センター付近	横断歩道はあるが、車がスピードを出して通るため、危険である。一信号の設置	○				○		左右を確認して渡るよう指導。 児童生徒への安全教育で対応。
112	城川中学校	下相～土居 主要地方道城川・梼原線 祓川トンネル	トンネル内の自転車の通行時、車道からの視認が送れる(地域の住民より)。	○				○		トンネル内の照度は確保できている。具体的な要望内容を確認し、対応について検討する。
113	城川中学校	野村・城川線 城川町田穂付近から魚成橋	過去に城川町田穂付近にて声掛け事案が発生したため、生徒の下校時にパトカーによる見回りを随時していただきたい。		○			○		登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。
114	城川中学校	国道197号線 城川町嘉喜尾～高野子	過去に城川町田穂付近にて声掛け事案が発生したため、生徒の下校時にパトカーによる見回りを随時していただきたい。	○				○		登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。
115	城川中学校	城川・梼原線 城川町下相～土居	過去に城川町田穂付近にて声掛け事案が発生したため、生徒の下校時にパトカーによる見回りを随時していただきたい。	○			○			登下校の時間帯を重点的にパトロールを行っている。
116	三瓶小学校	旧周木小 付近	深い用水路と道路の間に、ガードレールがない場所が多く危険である。	○			○			令和2年度中にガードパイプを設置。
117	三瓶小学校	小学校付近の交差点	歩道が通学路となっているが横断歩道が設置されておらず、道路を渡る際は左右確認をして渡っている。	○			○			道路表示及び一時停止の標識設置済み。
118	三瓶小学校	三瓶町津布理 幸楽～武道館	通勤等のための車が通る。道幅も広くない。交差点で黄色から赤で通過する車やスピードを出す車があり、危ない。	○			○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
119	三瓶小学校	国道378号線	道幅が狭く、離合するには譲り合いが必要である。 →道路拡張に向けて取り組んでほしい。	○				○		学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
120	三瓶中学校	国道378号沿い	2車線でスピードが出る箇所と、幅員が狭いところがあり、狭いところは見通しも悪くカーブも多いため危険である。	○					○	学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。

整理番号	学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別			具体的対策案
		場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	
121	三瓶中学校	県道26号 八幡浜三瓶線 メンズサロンメッッシュ付近	中学生が自転車で左側、小学生が徒步で右側を通過するので、点滅信号で、出合頭の接触が心配である。	○						○ 学校の安全指導で対応。
122	三瓶中学校	中央児童公園	登下校時に通行量が多い。	○	○		○	○		学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
123	三瓶中学校	ヤマザキショップ付近	登下校時に通行量が多い。	○	○		○	○		学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
124	三瓶中学校	長早地区	斜面崩落により、歩道が通れない箇所あり。車道にはみ出し、危険である。	○				○		補修完了。
125	三瓶中学校	国道378号沿い	登校時は交通量が多い。また、幅員が狭く、自転車通学時は危険である。	○					○	学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。
126	三瓶中学校	中央児童公園付近分校付近住宅街	登下校時に交通量が多く、自転車通行には注意が必要である。	○	○		○			学校の安全指導で対応。 可能な範囲でパトロールを行う。